

Injecteur CR

C – GRADE
Dédution: **100 %**

Un noix endommagé



Corps carbonisé



Encoches sur le corps de la pièce



Cellule piézo en court-circuit

BOSCH PIEZO
0445115xxx
0445116xxx
0445117xxx
0445118xxx

SIEMENS/VDO
5WS40539
5WS40745
5WS40536
5WS40156
5WS40xxx

Plus d'infos

cdb.remante.com/files/docs/Piezo_ELEMENT.pdf



Injecteur CR

FR

La société **Autonorma** permet le retour des anciennes pièces. Après acceptation de la vieille matière, l'acompte est soit remboursé en totalité au client, réduit ou reste acquis à l'entreprise. Les conditions d'acceptation d'une pièce ancienne sont différentes pour chaque assortiment et déterminent si une pièce ancienne particulière peut encore être reconditionnée ou non. A réception, l'ancienne pièce est contrôlée et évaluée selon les conditions précisées dans ce document. En termes simples, les pièces anciennes sont classées en catégories **A, B et C**. Si la pièce a été évaluée en grade A, aucune **dédution n'est appliquée**, en cas de grade B, le dépôt est **réduit** et en cas de grade C, il **n'est pas remboursé**. Les déductions peuvent varier pour les assortiments individuels.

A – GRADE Dédution: **0 %**

Pièce complète sans composants manquants ni endommagés



Connecteur électrique sans dommage



Élément Piezo non court-circuitée

BOSCH PIEZO
0445115xxx
0445116xxx
0445117xxx
0445118xxx

SIEMENS/VDO
5WS40539
5WS40745
5WS40536
5WS40156
5WS40xxx

Plus d'infos

cdb.remante.com/files/docs/Piezo_ELEMENT.pdf



Étiquette lisible




Injecteur CR

B – GRADE
Dédution: **50 %**

Connecteur endommagé – rayures



Support manquant



La manga del inyector falta



Injecteur CR

C – GRADE
Dédution: **100 %**

Connecteur gravement endommagé – cassé



Carrosserie fortement endommagée / fissurée



Etiquette manquante / illisible



Corrosion profonde



Pièce démontée / incomplète

